



磁束の回転角 $\omega_m t = 0$ のとき
電流 I を流す。




電流 I による鎖交磁束 LI
 Φ_0 と同位相

増磁作用




磁束の回転角 $\omega_m t = \frac{\pi}{2}$ のとき
電流 I を流す。




電流 I による鎖交磁束 LI
 Φ_0 と $\frac{\pi}{2}$ ずれている

交鎖磁化作用




磁束の回転角 $\omega_m t = \pi$ のとき
電流 I を流す。




電流 I による鎖交磁束 LI
 Φ_0 と逆位相

減磁作用




磁束の回転角 $\omega_m t = \frac{3\pi}{2}$ のとき
電流 I を流す。







電流 I による鎖交磁束 LI
 Φ_0 と $\frac{\pi}{2}$ ずれている



交鎖磁化作用




非突極機の場合
磁界の作り易さは同じ $L_d = L_g$



突極機の場合、磁界の作り易さ違う。 $L_d \neq L_g$






$$E_0 = \dot{V} + r_a \dot{I} + jX_q I_q - X_d I_d, \quad \dot{I} = I_q + jI_d$$

$$\dot{I} = I_q + jI_d \Rightarrow I_q = \dot{I} - jI_d$$

$$\begin{aligned} E_0 &= \dot{V} + r_a \dot{I} + jX_q (\dot{I} - jI_d) - X_d I_d \\ &= \dot{V} + r_a \dot{I} + \underline{jX_q \dot{I}} - \underline{(X_d - X_q) I_d} \end{aligned}$$


$$\therefore E_0 + (X_d - X_q) I_d = \dot{V} + r_a \dot{I} + jX_q \dot{I}$$



$$\dot{I} = I_q + jI_d \Rightarrow I_d = -j\dot{I} + jI_q$$


$$\begin{aligned} E_0 &= r_a \dot{I} + jX_q I_q - X_d (-j\dot{I} + jI_q) + \dot{V} \\ &= \dot{V} + r_a \dot{I} + \underline{jX_d \dot{I}} - \underline{j(X_d - X_q) I_q} \end{aligned}$$

$$\therefore E_0 + j(X_d - X_q) I_q = \dot{V} + r_a \dot{I} + jX_d \dot{I}$$



E_0 に対し V が δ 遅れているとする。この時の突極機機の消費電力を求める。 $(r_a \ll x_g)$

$$\dot{I} = \frac{\{E_0 + (x_d - x_g)I_d\} - V e^{-j\delta}}{j x_g} = \frac{V \sin \delta}{x_g} + j \frac{V \cos \delta - \{E_0 + (x_d - x_g)I_d\}}{x_g} = \underline{I_g} + j \underline{I_d}$$



$$E_0 + (x_d - x_g)I_d = E_0 + (x_d - x_g) \frac{V \cos \delta - E_0}{x_d}$$

$$= \frac{x_g}{x_d} E_0 + \frac{x_d - x_g}{x_d} V \cos \delta$$

突極機機の複素電力 $\dot{P}_s$ は

$$\dot{P}_s = \left(\frac{x_g}{x_d} E_0 + \frac{x_d - x_g}{x_d} V \cos \delta \right)^* (-\dot{I})$$

消費電力は電圧と電流の同方向性

$$= \left(\frac{x_g}{x_d} E_0 + \frac{x_d - x_g}{x_d} V \cos \delta \right) \left(-\frac{V \sin \delta}{x_g} - j \frac{V \cos \delta - E_0}{x_d} \right)$$

よって消費電力 P_s は (- 相当)

$$P_s = \text{Re}(\dot{P}_s) = -\frac{V E_0}{x_d} \sin \delta - \frac{x_d - x_g}{x_d x_g} V^2 \sin \delta \cos \delta$$

$$= -\frac{V E_0}{x_d} \sin \delta - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x_g} - \frac{1}{x_d} \right) V^2 \sin 2\delta$$

$\sin \delta < 0$ すなわち $\delta < 0$

E_0 が遅れている V が進んでいる $\Rightarrow$ 電動機 ($P_s > 0$)

平均値

$$P_{avg} = \frac{3P}{\omega_s} = \frac{P}{2\pi f} \left[-\frac{3V E_0}{x_d} \sin \delta - \frac{3}{2} \left(\frac{1}{x_g} - \frac{1}{x_d} \right) V^2 \sin 2\delta \right]$$

$$= -\frac{P}{2\pi f} \frac{3V E_0}{x_d} \sin \delta - \frac{P}{2\pi f} \frac{3}{2} \left(\frac{1}{x_g} - \frac{1}{x_d} \right) V^2 \sin 2\delta$$


同期トルク

リアクターストルク


$\sin \delta > 0$ すなわち $\delta > 0$













E_0 が進んでいる V が遅れている $\Rightarrow$ 発電機 ($P_s < 0$)







リラクタンストルク





突極機トルク












リラクタンストルク



突極機トルク

